

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Název subjektu: ŠKODA JS a.s.

Název objektu: Materiálové laboratoře

Číslo akreditovaného objektu: 1411.3

Osvědčení o akreditaci č.: 565/2024

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 25. 10. 2024

Pracoviště zkušební laboratoře:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mechanická zkušebna | Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň |
| 2. Metalografie | Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň |

1. **Mechanická zkušebna**

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušebního postupu / metody	Identifikace zkušebního postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Zkouška tahem	ČSN EN ISO 4136; ČSN EN ISO 5178; ČSN EN ISO 5178:2011; ČSN EN ISO 6892-1; ČSN EN ISO 6892-2; ČSN EN ISO 6892-2:2011; ASTM A 370, Sec. 7-14; ASTM E 21; GOST 1497; GOST 6996, kap. 1-4, 8; GOST 9651; GOST 10006; SA-370, vydání 2013, Sec. 5-13	Kovové materiály	A, D
2	Zkouška rázem v ohybu	ČSN 42 0382; ČSN 42 0383; ČSN 42 0350; ČSN EN ISO 148-1, kromě KV ₈ a KU ₈ ; ČSN EN ISO 9016; GOST 6996, kap. 1-3, 5, 6; GOST 9454	Kovové materiály	A, D
3	Zkouška ohybem	ČSN EN ISO 5173; ČSN EN ISO 7438; ASTM A 370, Sec. 15; GOST 6996, kap. 1-3, 9; GOST 14019	Kovové materiály	A, D

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
4	Zkouška tvrdosti podle Brinella	ČSN EN ISO 6506-1; ASTM A370, Sec. 17; GOST 9012	Kovové materiály	A, D
5	Zkouška tvrdosti podle Vickerse HV5, HV10, HV30	ČSN EN ISO 6507-1; GOST 2999; ČSN EN ISO 9015-1; GOST 6996, kap. 1-3, 7	Kovové materiály, svarové spoje, návary	A, D
6	Zkouška tvrdosti podle Rockwella	ČSN EN ISO 6508-1; ASTM A370, Sec. 18; GOST 9013	Kovové materiály	A, D

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody.

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky a zkratky:

- ASTM - americká normalizovaná zkušební metoda
 GOST - státní norma Sovětského Svazu / Ruské federace
 KV, KU - absorbovaná energie
 SA - označení normy dle ASME Boiler and Pressure Vessel Code

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

2. Metalografie

Zkoušky:

Pořadové číslo ¹	Přesný název zkušební postupu / metody	Identifikace zkušební postupu / metody ²	Předmět zkoušky	Stupně volnosti ³
1	Metalografické stanovení nekovových vměstků	ČSN ISO 4967; ASTM E 45; GOST 1778; GOST 1778-70	Kovové materiály	A, D
2	Stanovení velikosti zrna	ČSN EN ISO 643; ASTM E 112; GOST 5639	Kovové materiály	A, D
3	Kontrola makrostruktury	ČSN 42 0467; ASTM E 340; ASTM E 381; GOST 10243	Kovové materiály	A, D
4	Kontrola makrostruktury a mikrostruktury svarových spojů	ČSN EN ISO 17639; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 13919-1; ČSN EN ISO 13919-2; ČSN EN ISO 10042; ČSN EN ISO 6520-1; PN AE G-7-010-89; ČSN EN 1321:1998	Kovové materiály	A, D
5	Mikroskopické měření tloušťky vrstvy	ČSN EN ISO 1463	Kovové materiály	A, D
6	Zkouška odolnosti proti mezikrystalové korozi	ČSN EN ISO 3651-2; ASTM A 262; ASTM A 763; GOST 6032, kromě kap. 9; GOST 6032-84, kromě kap. 6; GOST 6032-89, kromě kap. 6; GOST 6032-2003, kromě kap. 7; RCC-M MC 1310	Oceli	A, D
7	Stanovení obsahu delta-feritu feritometrem	IP Ae 1736 F (ČSN EN ISO 8249, kap. 8)	Kovové materiály	A, D
8	Zkouška mikrotvrdosti HV0,1, HV0,2, HV1	ČSN EN ISO 6507-1; ČSN EN ISO 9015-2	Kovové materiály, svarové spoje, návary	A, D

¹ v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

² u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

³ stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody.



Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky a zkratky:

- ASTM - americká normalizovaná zkušební metoda
- GOST - státní norma Sovětského Svazu / Ruské federace
- IP Ae - interní postup (interní zkušební postup Materiálové laboratoře)
- PN AE - Pravidla a normy v jaderné energetice - vydal Státní výbor RF pro dozor nad bezpečným prováděním prací v jaderné energetice - Moskva, Energoatomizdat 1991
- RCC-M francouzská pravidla pro konstruování mechanických komponent jaderných zařízení